



JetControl 647
Versions Update
von V3.52 auf V3.53



Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelführer.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Beseitigte Software-Bugs	5
2.1	Fehler Mini-OS mit Verzögerungs Register 63892	5
3	Neue Features	6
3.1	Optimierung TCP/IP Stack	6

1 Einleitung

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.53	Fehler Mini-OS Optimierung TCP/IP Stack	✓	✓

2 Beseitigte Software-Bugs

2.1 Fehler Mini-OS mit Verzögerungs Register 63892

Seit der Version 3.52 war ein Fehler vorhanden, der nur Wirkung zeigte, wenn die Startverzögerung einen Wert ungleich NULL enthält (Register 63892).

3 Neue Features

3.1 Optimierung TCP/IP Stack

Der IP Stack wurde in der aktuellen Version optimiert, damit je Zeiteinheit mehr Telegramme verarbeitet werden können.