



JX6-SB
Versions Update
von V2.18 auf V2.19



Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Beseitigte Software-Bugs	5
2.1	OS-Update	5
2.2	Registerzugriff auf JetMove bei MC	5

1 Einleitung

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V 2.19	OS-Update auf ältere Versionen ab V2.11		X
	Registerzugriff auf JetMove bei MC		X
V 2.18	<i>Spezialregister</i>		
	2000 : SW-Version	✓	
	2008 : Fehlermeldungen	✓	
	2039 : Peripheriefehler	✓	
	<i>Erweiterungsmodule</i>		
	JX3-Module	✓	
	LioN-S Module	✓	
	Compactbox-Module LJX7-CSL	✓	
	Milan-Drive Advanced MDA	✓	
	JM-105	✓	
	BWU1821, AS-interface CANopen-Gateway	✓	
	<i>Registerzugriffe</i>		
	WAGO 750, Sonderklemmen größer 7 Byte		✓
	JX-SIO Analogwerte und Fehlerverhalten		✓
<i>Konfiguration Systembus</i>			
Lenze FU, EA-Summe		✓	
maxon EPOS, Node-IDs		✓	
V 2.16	<i>Erweiterungsmodule</i>	✓	
	WAGO I/O 750		
	<i>Intelligente JX2-Slave Module</i>		✓
	OS-Update		
	<i>Neuinitialisierung Systembus</i>	✓	
	Rücksetzen der digitalen EA		
	<i>Konfiguration auf JX6-CON-MOVE</i>		✓
	Kompatibel ab V 3.023		
	<i>Kommando 33</i>		✓
	Abspeichern der Default-Werte		
	<i>Analogwerte Register 3m0 5x60, 3m0 6x60</i>		
Darstellung großer Werte			

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
	<i>Lesen des Busy-Bits / Status-Registers Register und Spezialregister</i>		✓
	3m0 2765 : Timeoutzeit JX2-Slave Register	✓	
	3m0 2027 : Rücksetzen der Fehlermeldung		✓
	11m 152 : Einschaltverzögerung JX6-CON-MOVE	✓	
	11m 158 : Einschaltverzögerung Master-Slave	✓	
	11m 161 : Fehlernummer		✓
V 2.15	JC-800 Interne Schnittstelle Register 3m02073 Initialisierungswert		✓ ✓

2 Beseitigte Software-Bugs

2.1 OS-Update

Ein OS-Update auf Versionen V 2.11 und früher wird nun unterstützt

2.2 Registerzugriff auf JetMove bei MC

Der Registerzugriff auf JetMoves JM-2XX, JM-6XX und JM-1XX wird bei STX-Projekten auf der JC-647 MC unterstützt.