



JVM-407

Versions-Update

von V1.07.1.00 auf

V1.13.1.00



Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
	Versions-Update Übersicht	4
2	Erweiterungen	5
	Mindestversion Bootloader.....	5
	NVRAM	5
	JetEasyDownload	5
	JetCAN	5
	Font Arial	5
	USB-Support	5
	Flash 8 MB	5
	Error.log.....	5
	SDCard Register	5
	Interpreter Stopp	6
	SDCard /USB Check and -Format Disk	6
	AutoCopy-Funktion	6
3	Beseitigte Software-Bugs	7
	SAEJ 1939 Timing	7
	Interpreter Tasklock	7
	CANopen-Rückgabewerte / -Initialisierung	7
	CANopen SDO	7
	IPPrim-Client TCP	7
	CANopen NMT Reset Communication	7
	Zeichenfunktionen	7
	SAEJ1939 Empfang Byte 8.....	7

1 Einleitung

Versions-Update Übersicht

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V1.07.1.02	SAEJ 1939 Timing	✓	✓
V1.07.1.03	Mindestversion Bootloader	✓	
V1.07.1.03	NVRAM	✓	
V1.07.1.03	JetEasyDownload	✓	
V1.07.1.03	Interpreter Tasklock		✓
V1.07.1.04	CANopen Rückgabewerte/Initialisierung		✓
V1.07.1.04	JetCAN	✓	
V1.07.1.05	CANopen SDO		✓
V1.07.1.05	Font Arial	✓	
V1.07.1.06	USB Support	✓	
V1.07.1.07	Flash 8MB	✓	
V1.07.1.08	Error.log	✓	
V1.07.1.11	IPPrim Client TCP		✓
V1.07.1.12	CANopen NMT Reset Communication		✓
V1.07.1.12	SDCard Registerzugriff	✓	
V1.07.1.13	Zeichenfunktionen		✓
V1.07.1.13	Interpreter Stopp	✓	
V1.07.1.14	SAEJ1939 empfang byte 8		✓
V1.07.1.15	SDCard/ USB Check- and Format Disk	✓	
V1.07.1.16	Autocopy	✓	
V1.07.1.17	Stringoutput		✓
V1.07.1.18	sdcard		✓
V1.07.1.22	String Refresh		✓
V1.07.1.22	Interpreter Update	✓	✓
V1.07.1.23	Error.log	✓	
V1.07.1.25	BTM07 reset		✓
V1.13.1.00	Min Version check	✓	
V1.13.1.00	Bootloader Version		✓
V1.13.1.00	autocopy	✓	
V1.13.1.00	Multi Language support	✓	

2 Erweiterungen

Mindestversion Bootloader

Um Betriebssysteme ab Version 1.07.1.03 aufspielen zu können, muss mindestens ein Bootloader in der Version 1.07.1.03 verwendet werden.

Ab OS-Version 1.07.1.03 ist das OS-Update wesentlich schneller, da es jetzt komprimiert im Flash abgelegt wird.

NVRAM

Änderung betrifft nur BTM07, BTM09, BTM010, BTM011 und BTM012.

Wenn kein NVRAM vorhanden ist, werden Systemparameter werden im EEPROM gespeichert.

JetEasyDownload

Das Tool JetEasyDownload wird ab OS-Version V1.07.1.03 unterstützt.

Ein schnellerer Download des Betriebssystems über CAN ist mit diesem Tool möglich.

JetCAN

Ab OS-Version 1.07.1.04 kann mit JetSym über CAN auf die Steuerung zugegriffen werden.

Font Arial

Testweise wurde die Systemschriftart in den OS-Versionen 1.07.1.05 bis 1.07.1.11 auf Arial geändert.

USB-Support

Ab OS-Version 1.07.1.06 wird der Frontseitig eingebaute USB-Anschluss (JVM-407) unterstützt. Der Zugriff erfolgt über das Verzeichnis /USB/.

Flash 8 MB

Ab OS-Version 1.07.1.07 werden Displays mit 8 MB Flash unterstützt (Standard: 64 MB).

Error.log

Sollte das Display im Betrieb aufgrund eines Fehlers einen Neustart machen, wird der Grund bzw. die Programmstelle in die Datei Error.log abgespeichert. Die dort gespeicherten Daten können von der Firma Jetter AG zur Fehlersuche verwendet werden.

SDCard Register

Register für den SD-Kartenzugriff wurden hinzugefügt (siehe Kurz-Referenz).

Interpreter Stopp

Durch Drücken der Tasten F1 und F3 während des Startvorganges kann der Interpreter im Stopp-Modus gestartet werden.

Vorraussetzung:

- Bootloader ab Version 1.08.0.03
- Alle Displays außer BTM07

SDCard /USB Check and -Format Disk

SD-Karte bzw. USB-Stick können über ein Kommando formatiert bzw. überprüft werden.

Register 202936

Wert:

- 0xd364e64d: Formatieren der SD-Karte
- 0x2c9b3c94: Prüfen der SD-Karte
- 0x8f3d5185: Formatieren der USB-Disk
- 0x17dbd42a: Prüfen der USB-Disk

Nach Schreiben des Registers 202936 muss die Steuerung neu gestartet werden. Während des Neustarts wird die angeforderte Aktion ausgeführt.

AutoCopy-Funktion

Siehe Versionsupdate V1.04 auf V1.05 JC-340.

Die Datei finden Sie im Downloadbereich der Steuerung JC-340.

3 Beseitigte Software-Bugs

SAEJ 1939 Timing

Das zeitliche Verhalten von TX-Nachrichten war nicht immer korrekt. Dies wurde behoben.

Interpreter Tasklock

Der Timeout Tasklock wurde auf 12 ms gesetzt.

CANopen-Rückgabewerte / -Initialisierung

Die Rückgabewerte für alle CANopen-Funktionen wurden geändert (siehe CANopen-Schnittstellenbeschreibung Rev .00). Zusätzlich wird jetzt kontrolliert, ob es sich bei dem übergebenen Parameter VarAddr der Funktionen CanOpenAddPDORx und CanOpenAddPDOTx um eine globale Variable handelt.

Der erste CAN-Controller wird immer als CANopen-Knoten betrieben (Default ID = 127).

CANopen SDO

Unterstützung für SDO-Nachrichten für die CAN 1 und CAN 2 waren nicht aktiviert.

IPPrim-Client TCP

Mit dem IPPrim-Client im TCP-Modus konnte keine Verbindung hergestellt werden. Dieses Verhalten wurde behoben.

CANopen NMT Reset Communication

Das NMT-Kommando Reset Communication führte zu einem Neustart des gestammten System. Ab OS-Version 1.07.1.12 wird nur noch der CAN-Controller neu initialisiert.

Zeichenfunktionen

Ein Rechteck, das weit außerhalb des sichtbaren Bildschirms gezeichnet werden sollte, führte zu einem Neustart des Systems. Behoben ab Version 1.7.1.13.

SAEJ1939 Empfang Byte 8

Der Empfang des achten Bytes war nicht möglich.