



JX2-SM2
Versions Update
von V1.17 auf V1.18



Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Beseitigte Software-Bugs	5
2.1	Trennen vom Systembus	5

1 Einleitung

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
JX2-SM2 V1.17	Endlosfahrt hält unvermutet an		✓
JX2-SM2 V 1.18	Seltenes Trennen vom Systembus		✓

2 Beseitigte Software-Bugs

2.1 Trennen vom Systembus

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass sich das Modul während des Betriebs vom Systembus abtrennt und deshalb von der CPU nicht mehr erreichbar ist.

Dies kann nur dann vorkommen, wenn das davor angeordnete Modul eins der folgenden Typen ist:

- JX2-SV1 oder JX2-SV1C
- JX2-SM1D
- JX2-SM2
- JX2-PID1
- JX2-Profi1

Außerdem muss das Produktionsdatum dieses davor angeordneten Moduls nach dem April 2008 liegen.

Dieses Verhalten wird mit der Version 1.18 behoben.