



JX3-COM-EIPA

Hardware-Revisionsupdate von Rev. 00.02 auf Rev. 00.03

We automate your success.

Vorspann

Neue Hardware-Revision 00.03 des JX3-COM-EIPA. Die Hardware-Revision 00.03 des JX3-COM-EIPA ist vollständig kompatibel zu den vorhergehenden Hardware-Revisionen des JX3-COM-EIPA.

Version 1.00

April 2015 / Printed in Germany

Dieses Dokument hat die Jetter AG mit der gebotenen Sorgfalt und basierend auf dem ihr bekannten Stand der Technik erstellt.

Bei Änderungen, Weiterentwicklungen oder Erweiterungen bereits zur Verfügung gestellter Produkte wird ein überarbeitetes Dokument nur beigelegt, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder von der Jetter AG für sinnvoll erachtet wird. Die Jetter AG übernimmt keine Haftung und Verantwortung für inhaltliche oder formale Fehler, fehlende Aktualisierungen sowie daraus eventuell entstehende Schäden oder Nachteile.

Die im Dokument aufgeführten Logos, Bezeichnungen und Produktnamen sind geschützte Marken der Jetter AG, der mit ihr verbundenen Unternehmen oder anderer Inhaber und dürfen nicht ohne Einwilligung des jeweiligen Inhabers verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Änderungen bei Hardware-Revision 00.03	5

1 Einleitung

Übersicht
HW-Revision 00.03

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über neu hinzugekommene oder erweiterte Funktionen und die beseitigten Software-Bugs:

Funktion	Neu	Erweitert	Korrigiert
Neue Hardware-Revision 00.03	✓		

2 Änderungen bei Hardware-Revision 00.03

Kompatibilität

Die Hardware-Revision 00.03 ist vollständig kompatibel zu den vorhergehenden Hardware-Revisionen 00.01 und 00.02

Die Hardware-Revision 00.01 benötigt mindestens:

- Min. Bootloader-Version 9.01.0.00
- Min. OS-Version 1.02.0.00

Die Hardware-Revisionen 00.02 und 00.03 benötigen mindestens:

- Min. Bootloader-Version 9.01.0.00
 - Min. OS-Version 1.05.0.00
-

Jetter AG
Gräterstraße 2
71642 Ludwigsburg | Germany

Tel +49 7141 2550-0
Fax +49 7141 2550-425
info@jetter.de
www.jetter.de

We automate your success.