



JXM-IO-E32

Versionsupdate des Betriebssystems von V1.04.0.00 auf V1.05.0.00

Version 1.12

März 2022 / Printed in Germany

Dieses Dokument hat die Jetter AG mit der gebotenen Sorgfalt und basierend auf dem ihr bekannten Stand der Technik erstellt.

Bei Änderungen, Weiterentwicklungen oder Erweiterungen bereits zur Verfügung gestellter Produkte wird ein überarbeitetes Dokument nur beigelegt, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder von der Jetter AG für sinnvoll erachtet wird. Die Jetter AG übernimmt keine Haftung und Verantwortung für inhaltliche oder formale Fehler, fehlende Aktualisierungen sowie daraus eventuell entstehende Schäden oder Nachteile.

Die im Dokument aufgeführten Logos, Bezeichnungen und Produktnamen sind geschützte Marken der Jetter AG, der mit ihr verbundenen Unternehmen oder anderer Inhaber und dürfen nicht ohne Einwilligung des jeweiligen Inhabers verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungen bis 1.05.0.00	4
----------	---------------------------------	----------

1 Änderungen bis 1.05.0.00

Übersicht

Version 1.05.0.00

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über neu hinzugekommene oder erweiterte Funktionen und die beseitigten Software-Bugs seit der **Version 1.04.0.00**:

Funktion	Neu	Erweitert	Korrigiert
Das OS startete nicht, wenn zum Systemstart VRef_10V mit einem Digital-eingang verbunden war. Dies wurde korrigiert.			✓
Die Selbstkalibrierung der VRef_10V wurde optimiert. Der Knoten ist nun deutlich schneller betriebsbereit.			✓
Der Standardeinstellung für MIN_DEVIATION wurde von 1 auf 10 angepasst.			✓
Die Gerätekonfiguration wird jetzt nach einem OS-Update auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Dies betrifft nur Updates, die mit Version 1.05.0.00 und aufwärts durchgeführt werden.			✓
Das OS startete nicht, wenn zum Systemstart der CAN-Bus gestört war. Dies wurde behoben.			✓

Jetter AG
Gräterstraße 2
71642 Ludwigsburg | Germany

Tel +49 7141 2550-0
Fax +49 7141 2550-425
info@jetter.de
www.jetter.de

We automate your success.