



JetMove 2xx
Versions Update
von V2.01 auf V2.02



Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Erweiterungen	5
3	Korrekturen	5
3.1	Busy-Bit	5
3.2	Fehler F11	5

1 Einleitung

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V2.00	generell	✓	
V2.01	Motor-Temperaturerfassung	✓	
	Fehler F15	✓	
	Drehrichtungs-Umkehr	✓	
	Register 199 Versionsnummer		✓
	Endschalter-Logik		✓
V2.02	Busy-Bit		✓
	Fehler F11		✓

2 Erweiterungen

3 Korrekturen

3.1 Busy-Bit

Bis zu dieser Version konnte es vorkommen, dass aufgrund des nicht korrekt gesetzten Busy-Bit die Bearbeitung der Motion-Befehle „stecken geblieben“ ist.

3.2 Fehler F11

Bis zu dieser Version konnte es vorkommen, dass der Fehler F11 Messbereichs-Überschreitung Stromerfassung bei doppeltem Geräte-Nennstrom unbegründet aufgetreten ist.