



JX2-SM2

Versions-Update
von V1.14 auf V1.17



Die Firma Jetter AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Diese Benutzer-Information und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma Jetter AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere Fehler oder daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Erweiterungen	5
3	Beseitigte Software-Bugs	6
3.1	Endlosfahrt	6

1 Einleitung

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V1.17	Endlosfahrt hält unvermutet an		✓

2 Erweiterungen

3 Beseitigte Software-Bugs

3.1 Endlosfahrt

Endlosfahrt hält unvermutet an

Wurde eine Endlosfahrt (Kommando 56 oder 57) gestartet, so lief diese nicht wirklich endlos, sondern hielt nach 4.294.967.265 Schritten selbstständig an. Dies war auf einen Fehler in der Firmware zurückzuführen, der in der Version 1.17 behoben ist.