



JetControl 647
Versions Update
von V3.60 auf V3.63



Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Beseitigte Software-Bugs	5
2.1	Systemfunction 4 und 5	5
3	Erweiterungen	6
3.1	Filesystem	6
3.2	PCOM TCP Server	6

1 Einleitung

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.63	Filesystem	✓	
	PCOM TCP Server	✓	
	Systemfunction 4 und 5		✓

2 Beseitigte Software-Bugs

2.1 Systemfunktion 4 und 5

Diese Funktionen operieren ab dieser Version mit Datenbreiten von 32 Bit. Davor war die Datenbreite 24 Bit.

3 Erweiterungen

3.1 Filesystem

In der Version 3.63 wurden Optimierungen im Filesystem durchgeführt.

3.2 PCOM TCP Server

Der PCOM TCP Server lässt max. 4 Verbindungen zu. Diese max. Verbindungsanzahl war auch in der Version 3.60 vorhanden. Die 5. Verbindung wurde in der Version 3.60 abgewiesen.

Ab dieser Version wird ab der 5. Verbindung die Verbindung, über die am längsten nicht kommuniziert wurde, auf dem Server entfernt.

Über das Register 63030 kann die Anzahl der aktiven Verbindungen (aus Sicht des PCOM TCP Server) ausgelesen werden.