



JetControl 24x
Versions-Update
von V3.16 auf V3.17



Die Firma Jetter AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Diese Benutzer-Information und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma Jetter AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere Fehler oder daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Erweiterungen	5
3	Beseitigte Software-Bugs	6
3.1	Systemfunktionen	6

1 Einleitung

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.17	Interpreter		✓
V3.16	Interpreter	✓	✓
V3.15	Kommunikation	✓	✓
	Register	✓	
	Interpreter		✓
	Systembus	✓	✓
	E-Mail	✓	

2 Erweiterungen

3 Beseitigte Software-Bugs

3.1 Systemfunktionen

In der V3.15 und V3.16 des Betriebssystems war ein Fehler, der sich bei einigen Systemfunktionen (Spezialfunktionen) auswirken konnte. Der Fehler betraf die Funktionen:

Funktionsgruppe	Funktion	Nummer
Modbus/TCP	Register lesen / schreiben	65 / 66
RemoteScan	RemoteScan konfigurieren	80
Datendateien	Werte speichern / einlesen; Datei löschen	90 .. 96
Netzwerk	permanenter Eintrag in ARP-Tabelle	120
Strings	Strings vergleichen, anhängen, kopieren, Register in String wandeln	140 .. 144

Im Fehlerfall wurde der Systemfunktion eine falsche Registernummer für die Funktionsparameter übergeben. Ob die richtige oder eine falsche Registernummer übergeben wurde, war von den Befehlen abhängig, die im Anwenderprogramm vor dem Aufruf der Systemfunktion ausgeführt worden waren. Somit war das Verhalten nicht bestimmbar.