



# JetViewSoft

## Versions Update

### von V2.2.1 auf V2.2.3

Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelführer.





Versions-Update Übersicht			
Version		erweitert	korrigiert
V2.2.3	<p><b><u>ID#514: Plattform Embedded Runtime</u></b>                      Das Hinzufügen von Einträgen über die Text-Eigenschaft in einer Combobox ist fehlerhaft.</p> <p><b><u>ID#516: JetViewRT</u></b>                      Das Trend-Control wird nach einem Zoom-In nicht laufend aktualisiert</p> <p><b><u>ID#521: HTML-Plattform</u></b>                      Für eine Trendgruppe wird bei der Auswahl immer der gleiche Name verwendet.</p> <p><b><u>ID#526: HTML-Plattform</u></b>                      Der Compiler erzeugt ASCII Files, UNICODE Zeichen gehen dadurch verloren.</p> <p><b><u>ID#540: JetViewRT</u></b>                      Wird im OnMouseMove-Event eines Controls ein neuer Wert zugewiesen, dann führt das zum Blockieren des Browsers.</p> <p><b><u>ID#542: Plattform Embedded Runtime</u></b>                      Wird ein Button-Control kopiert, so besitzt dieser eine Ressource-Zuordnung , die nicht gelöscht werden kann.</p> <p><b><u>ID#545: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      JVER (PC) kann mit Debug-Stop nicht immer beendet werden</p> <p><b><u>ID#547: JVER ( Embedded Runtime)time</u></b>                      Wird eine Combobox durch eine Dynamik über die Eigenschaft ListItems gefüllt, dann besitzt diese danach keine Selektion.</p> <p><b><u>ID#548: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      Bei einem Maskenwechsel werden Message-Boxen nicht korrekt geschlossen bzw. blockieren nicht den Wechsel.</p> <p><b><u>ID#557: JetViewSoft</u></b>                      „Speichen als“ für Communication-Service Dokumente funktioniert nicht.</p> <p><b><u>ID#558: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      Bei einem Rechteck-Control mit Move-Dynamik bleiben die rechte und die untere Seitenlinie nach einem Move stehen.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V2.2.3	<p><b><u>ID#560: JetDBService</u></b>                      Default-Einstellung für ReconnectionTime (300s) verursacht Probleme beim Autostart des DBService.</p> <p><b><u>ID#566: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      In einem OnClick-Event des Buttons funktioniert das schreiben auf ein Flag mit der Funktion Write nicht.</p> <p><b><u>ID#571: Plattform Embedded Runtime</u></b>                      Projekteinstellungen bezüglich JetController-Auswahl ist unvollständig.</p> <p><b><u>ID#592: ActiveX Grid-Control</u></b>                      Besitzt ein Grid-Control keine Datenbindung, dann führt ein RequeryTable-Aufruf zum Absturz des Browsers.</p> <p><b><u>ID#595: Kommunikation</u></b>                      JetSTX-Kommunikation macht Probleme, wenn in Gruppe nur eine Variable mit Multi-Dimension vorhanden ist.</p> <p><b><u>ID#606: Kommunikation</u></b>                      Merker, Ein- und Ausgänge werden als Array bei Multi-Dimension falsch gelesen.</p> <p><b><u>ID#615: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      F6-OnKeyDown-Event kommt im HTML-Frame nicht an.</p> <p><b><u>ID#620: JetViewSoft</u></b>                      STRG+Mausrad verursacht ein ungewolltes Zooming von Eigenschaftsfenstern und Editoren.</p> <p><b><u>ID#623: JetTagDBManager</u></b>                      Eine RegisterBit-Variable wird falsch aus der JetSym Schnittstellendatei (*.jde ) übernommen und als Flag eingestuft.</p> <p><b><u>ID#628: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      Die Navigation auf eine Frame-Seite löst jedesmal ein vollständiges Laden der enthaltenen HTML-Seite aus.</p> <p><b><u>ID#635: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      Serielle Kommunikation auf dem CE-Gerät funktioniert nicht</p> <p><b><u>ID#648: ActiveX Grid-Control</u></b>                      Werden Spalten-Namen aus einer Ressource zugeordnet, so stimmen diese nicht mehr, falls Spalten hinzugefügt oder gelöscht werden.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V2.2.3	<p><b><u>ID#658: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      Float-Blöcke und -Arrays werden im Grid-Control nicht bzw. als gerundete Zahl dargestellt.</p> <p><b><u>ID#660: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      Bei einer Combobox, deren Inhalt über eine Ressource geladen wird, funktioniert die Sprachumschaltung nicht.</p> <p><b><u>ID#692: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      Ein definierter Hotkey löst den zugehörigen Eventhandler jeweils beim Drücken und beim Loslassen der Taste aus.</p> <p><b><u>ID#701: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      Tasten S14-S16 kommen im Browser nicht an.</p> <p><b><u>ID#719: Allgemein</u></b>                      Die Eigenschaft EnableScrolling einer Maske wird standardmäßig auf „1-yes“ anstatt auf „2-auto“ gesetzt.</p> <p><b><u>ID#721: Kommunikation</u></b>                      Ein STX DA-Download auf ein CE-Gerät wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen.</p> <p><b><u>ID#723: Kommunikation</u></b>                      Ein serieller OS Download über das Jet32X-Control funktioniert nicht.</p> <p><b><u>ID#725: Plattform Embedded Runtime</u></b>                      Ist in den Einstellungen unter Deployment Autostart deaktiviert, dann wird auf dem CE-Gerät die erforderliche Datei JVRStart.bat gelöscht.</p> <p><b><u>ID#739: OPC-Client</u></b>                      Float-Werte werden bei Änderung als Ganzzahl-Werte übertragen.</p> <p><b><u>ID#742: Plattform Embedded Runtime</u></b>                      Es treten Fehler beim FTP-Deployment auf CE-Geräte auf.</p> <p><b><u>ID#761: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      Die Ausführung des Kommandos LogoutUser() im OnLoad-Event macht eine Seite für ca. 15-20s nicht bedienbar.</p> <p><b><u>ID#768: JVER ( Embedded Runtime)</u></b>                      Im XY-Graph werden Tag-Namen beim Kompilieren nicht auf Gültigkeit überprüft.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

<b>Versions-Update Übersicht</b>			
<b>Version</b>	<b>Funktion</b>	<b>erweitert</b>	<b>korrigiert</b>
V2.2.3	<b><u>ID#875: HTML-Plattform</u></b> PureHTML-Plattform Seiten laufen nicht unter Internet Explorer 7.		✓
	<b><u>ID#931: JVER ( Embedded Runtime)</u></b> Eine ComboBox, die über Ressource gefüllt wird, ist nicht immer aufklappbar.		✓
	<b><u>ID#941: HTML-Plattform</u></b> Die Einstellung „Uselibrary = FALSE“ bringt den Fehler „InputDialog nicht gefunden“		✓