JetWeb

JX2-OA4

Peripheriemodul



Betriebsanleitung



Artikel-Nr.: 60863280 / Auflage 3.02.1 Mai 2007 / Printed in Germany

Vorspann Jet Web

Auflage 3.02.1

Die Firma Jetter AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma Jetter AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere Fehler oder daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

JX2-OA4 Vorspann

So können Sie uns erreichen

Jetter AG Gräterstraße 2 D-71642 Ludwigsburg Germany

Typ:

Telefon - Zentrale: ++49 7141/2550-0
Telefon - Vertrieb: ++49 7141/2550-433
Telefon - Technische Hotline: ++49 7141/2550-444

Telefax: 07141/2550-484
E-Mail - Vertrieb: sales@jetter.de
E-Mail - Technische Hotline: hotline@jetter.de
Internetadresse: http://www.jetter.de

Diese Betriebsanleitung gehört zum JetWeb-Modul JX2-OA4:

Serien-Nr.:	
Baujahr:	
Auftrags-Nr.:	
(
Vom Kunden einzutragen:	
Inventar-Nr.:	
Ort der Aufstellung:	
© Copyright 2007 by Jetter A	.G. Alle Rechte vorbehalten.

Vorspann Jet Web

Bedeutung der Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Moduls JX2-OA4 und

- immer, also bis zur Entsorgung des Moduls JX2-OA4, griffbereit aufzubewahren.
- bei Verkauf, Veräußerung oder Verleih des Moduls JX2-OA4 weiterzugeben.

Wenden Sie sich unbedingt an den Hersteller, wenn Sie etwas aus der Betriebsanleitung nicht eindeutig verstehen.

Wir sind dankbar für jede Art von Anregung und Kritik von Ihrer Seite und bitten Sie, diese uns mitzuteilen bzw. zu schreiben. Dieses hilft uns, die Handbücher noch anwenderfreundlicher zu gestalten und auf Ihre Wünsche und Erfordernisse einzugehen.

Fehlende oder unzureichende Kenntnisse der Betriebsanleitung führen zum Verlust jeglicher Haftungsansprüche gegen die Firma Jetter AG. Dem Betreiber wird deshalb empfohlen, sich die Einweisung der Personen schriftlich bestätigen zu lassen.

JX2-OA4 Vorspann

Symbolerklärung



Warnung

Sie werden auf eine mögliche drohende Gefährdung hingewiesen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tode führen kann.



Vorsicht

Sie werden auf eine mögliche drohende Gefährdung hingewiesen, die zu leichten Körperverletzungen führen kann. Dieses Signal finden Sie auch für Warnungen vor Sachschäden.



Warnung

Sie werden auf Lebensgefahr durch hohe Betriebsspannung und Stromschlag hingewiesen.



Warnung

Sie werden auf eine mögliche drohende Gefährdung bei Berühren hingewiesen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tode führen kann.



Sie werden angewiesen, eine Schutzbrille zu tragen. Bei Nichtbefolgung kann es zu Körperverletzungen kommen.

Warnung



Sie werden auf eine mögliche drohende Situation hingewiesen, die zu Schäden am Produkt oder in der Umgebung führen kann.

Es vermittelt außerdem Bedingungen, die für einen fehlerfreien Betrieb unbedingt beachtet werden müssen.

Vorspann Jet Web



Sie werden auf Anwendungen und andere nützliche Informationen hingewiesen. Es weist außerdem auf Tipps und Ratschläge für den effizienten Geräteeinsatz und die Software-Optimierung hin, um Ihnen Mehrarbeit zu ersparen.

Hinweis

· / - Mit Punkten oder Spiegelstrichen werden Aufzählungen markiert.



Mit diesen Pfeilen werden Handlungsanweisungen markiert.



Mit diesem Pfeil werden automatisch ablaufende Vorgänge oder Ergebnisse markiert, die erreicht werden sollen.



Darstellung der Tasten auf der PC-Tastatur und der Bediengeräte.



Hinweis auf ein Programm oder eine Datei.



Dieses Symbol verweist Sie auf weiterführende Informationsquellen (Datenblätter, Literatur etc.) zu dem angesprochenen Thema, Produkt o.ä. Ebenso gibt dieser Text hilfreiche Hinweise zur Orientierung im Handbuch.

JX2-OA4 Inhalt

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	9
1.1	Allgemein gültige Hinweise	9
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6	Bestimmungsgemäße Verwendung Nicht bestimmungsgemäße Verwendung Wer darf das Modul JX2-OA4 bedienen? Umbauten und Veränderungen am Gerät Reparatur und Wartung des Moduls JX2-OA4 Stilllegung und Entsorgung des Moduls JX2-OA4	9 9 10 10 10
1.2	Zu Ihrer eigenen Sicherheit	11
1.2.1 1.2.2	Störungen Hinweisschilder und Aufkleber	11 11
1.3	Hinweise zur EMV	12
2	Mechanische Abmessungen	15
3	Betriebsbedingungen	17
4	Technische Daten	21
5	Modul JX2-OA4, Analoge Ausgänge	23
5.1	Anschlussbeschreibung	23
5.2	Register	25
5.2.1 5.2.2	Adressierung Registerbeschreibung	25 28

Inhalt Jet Web

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemein gültige Hinweise

Das Modul JX2-OA4 erfüllt die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Normen. Auf die Sicherheit der Anwender wurde besonderer Wert gelegt.

Für den Anwender gelten selbstverständlich die:

- einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften;
- · allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln;
- EG-Richtlinien oder sonstige länderspezifische Bestimmungen.

1.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet das Vorgehen gemäß Betriebsanleitung.

Das Modul JX2-OA4 ist als Peripheriemodul am Jetter Systembus anschließbar. Es wird zur D/A-Wandlung eingesetzt und hat 4 analoge Spannungskanäle (Auflösung 12 Bit). Es kann also auf 4 Kanälen gleichzeitig eine D/A-Wandlung durchgeführt werden.

Mit Spannung versorgt wird das Modul JX2-OA4 über den Jetter Systembus, d.h. bei der zentralen Anordnung des JX2-OA4 durch das Grundgerät, die Steuerung. Bei der dezentralen Anordnung des JX2-OA4 durch das Netzteil JX2-PS1. Die Versorgungsspannung des Moduls JX2-OA4 ist DC 5 V. Diese Betriebsspannung fällt unter die Kategorie SELV (safety extra low voltage). Das Modul JX2-OA4 fällt also nicht unter die EG-Niederspannungsrichtlinie.

Das Modul JX2-OA4 darf nur innerhalb der Grenzen der angegebenen Daten betrieben werden, siehe Kapitel 4 "Technische Daten", Seite 21.

Das Modul JX2-OA4 wird zur Steuerung von Maschinen wie z. B. Förderanlagen, Produktionsanlagen, und Handling-Maschinen verwendet.

1.1.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Modul JX2-OA4 nicht in technischen System, für die eine hohe Ausfallsicherheit vorgeschrieben ist, wie z.B. bei Seilbahnen und Flugzeugen.

Soll das Modul JX2-OA4 bei Umgebungsbedingungen betrieben werden, die von den in Kapitel 3 "Betriebsbedingungen", Seite 17, genannten abweichen, ist mit dem Hersteller vorher Rücksprache zu halten.

1 Sicherheitshinweise Jet Web

1.1.3 Wer darf das Modul JX2-OA4 bedienen?

Nur eingewiesene, geschulte und dazu beauftragte Personen dürfen das Modul JX2-OA4 bedienen.

Montage und Nachrüstung erfordern besondere Kenntnisse und dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Transport: Nur durch Personal mit Kenntnissen in der Behandlung

elektrostatisch gefährdeter Bauelemente.

Installation: Nur durch Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung. Inbetriebnahme: Nur durch Fachleute mit weitreichenden Kenntnissen

und Erfahrung in den Bereichen Elektrotechnik / An-

triebstechnik.

1.1.4 Umbauten und Veränderungen am Gerät

Aus Sicherheitsgründen sind keine Umbauten und Veränderungen des Moduls JX2-OA4 und dessen Funktion gestattet.

Nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigte Umbauten am Modul JX2-OA4 führen zum Verlust jeglicher Haftungsansprüche gegen die Firma Jetter AG.

Die Originalteile sind speziell für das Modul JX2-OA4 konzipiert. Teile und Ausstattungen anderer Hersteller sind von uns nicht geprüft und deshalb auch nicht freigegeben.

Ihr An- und Einbau kann die Sicherheit und einwandfreie Funktion des Moduls JX2-OA4 beeinträchtigen.

Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht originalen Teilen und Ausstattungen entstehen, ist jegliche Haftung durch die Firma Jetter AG ausgeschlossen.

1.1.5 Reparatur und Wartung des Moduls JX2-OA4

Reparaturen an dem Modul JX2-OA4 dürfen nicht vom Betreiber selbst durchgeführt werden. Das Modul JX2-OA4 enthält keine vom Betreiber reparierbaren Teile. Das Modul JX2-OA4 ist zur Reparatur an die Firma Jetter AG einzuschicken.

Das Modul JX2-OA4 ist wartungsfrei. Daher sind für den laufenden Betrieb keine Inspektions- und Wartungsintervalle nötig.

1.1.6 Stilllegung und Entsorgung des Moduls JX2-OA4

Für die Stilllegung und Entsorgung des Moduls JX2-OA4 gelten für den Standort der Betreiberfirma die Umweltrichtlinien des jeweiligen Landes.

1.2 Zu Ihrer eigenen Sicherheit

- Trennen Sie das Modul JX2-OA4 vom Stromnetz, wenn Arbeiten zur Instandhaltung durchgeführt werden. Dadurch werden Unfälle durch elektrische Spannung und bewegliche Teile verhindert.
- Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, wie die Schutzabdeckung und die Verkleidung des Klemmenkasten, dürfen in keinem Fall überbrückt oder umgangen werden.
- Demontierte Sicherheitseinrichtungen müssen vor Inbetriebnahme wieder angebracht und auf ihre ordnungsgemäße Funktion überprüft werden.

1.2.1 Störungen

- Melden Sie Störungen oder sonstige Schäden unverzüglich einer dafür zuständigen Person.
- Sichern Sie das Modul JX2-OA4 gegen missbräuchliche oder versehentliche Benutzung.
- Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden

1.2.2 Hinweisschilder und Aufkleber

- Beachten Sie unbedingt die Beschriftungen, Hinweisschilder und Aufkleber und halten Sie sie lesbar.
- Erneuern Sie beschädigte oder unlesbare Hinweisschilder und Aufkleber.

1 Sicherheitshinweise JetWeb

1.3 Hinweise zur EMV

Die Störsicherheit einer Anlage verhält sich, wie die schwächste Komponente in der Anlage. Deshalb ist auch der Anschluss der Leitungen, bzw. die richtige Schirmung für die Störsicherheit wichtig.



Wichtig!

Maßnahmen zur Erhöhung der Störsicherheit in Anlagen:

- Das Modul JX2-OA4 auf eine Hutschiene EN 50022-35 x 7,5 montieren.
- Das Modul JX2-OA4 über den Jetter Systembus an eine Steuerung oder das Netzteil JX2-PS1 anschließen.
- Das Modul JX2-OA4 darf an den Systembus nur durch direktes Stecken an ein JX2-Modul (nicht über Kabel) angeschlossen werden.

 Die Weiterführung des Systembusses kann über Kabel geschehen.
- Beachten Sie die von der Firma Jetter AG erstellte Application Note 016 "EMV-gerechte Schaltschrankinstallation".

Die folgenden Anweisungen sind ein Auszug aus der Application Note 016:

- Signal- und Leistungsleitungen grundsätzlich **räumlich trennen**. Wir empfehlen einen Abstand größer als 20 cm. Leitungskreuzungen sollten unter einem Winkel von 90° erfolgen.
- Für folgende Leitungen **sind** geschirmte Kabel zu verwenden: Analoge Leitungen, Datenleitungen, Motorleitungen von Wechselrichterantrieben (Servo-Endstufe, Frequenzumformer), Leitungen zwischen Komponenten und Entstörfilter, wenn das Entstörfilter nicht direkt an der Komponente platziert ist.
- Schirm **beidseitig** auflegen.
- Ungeschirmte Aderenden von geschirmten Leitungen möglichst kurz halten
- Schirm in seinem ganzen Umfang hinter die Isolierung zurückziehen und ihn dann großflächig unter eine flächig geerdete Zugentlastung klemmen.

Bei Verwendung von Steckern:

Der Schirm **muss** in seinem ganzen Umfang (niederohmig) unter die Schirmbefestigung der metallisierten Steckergehäuse bzw. der EMV-gerechten Verschraubungen und großflächig unter eine Zugentlastung geklemmt werden.

JX2-OA4 1.3 Hinweise zur EMV

 \geqslant

Verwenden Sie nur metallisierte Stecker, zum Beispiel Sub-D mit metallisiertem Gehäuse. Auch hier ist auf direkte Verbindung der Zugentlastung mit dem Gehäuse zu achten (siehe Abb. 1).




Abb. 1: EMV-konformer Schirmanschluss bei Sub-D-Steckern

Falls der Schirm nicht am Stecker aufgelegt werden kann, z. B bei Anschluss des Signals an Schraubklemmen:



Der Schirm und die Zugentlastung muss niederohmig und großflächig mit einer geerdeten Fläche verbunden sein. Die Erdung muss dabei so erfolgen, dass das ungeschirmte Stück der Leitung möglichst kurz gehalten wird (siehe Abb. 2).




Abb. 2: EMV-konformer Schirmanschluss bei Schraubklemmen

1 Sicherheitshinweise JetWeb



Wichtig!

Zur Vermeidung von Funktionsstörungen ist:

• die Abschirmung großflächig unter eine Schirmbefestigung zu klemmen.

- den Schirm leitend mit dem Masseblock zu verbinden.
- der Abstand "L" von den Drahtenden ohne Abschirmung auf maximal 8 cm begrenzen (siehe Abb. 2).

2 Mechanische Abmessungen




Abb. 3: Frontansicht JX2-OA4




Abb. 4: Seitenansicht JX2-OA4




Abb. 5: Aufsicht JX2-OA4

Bauart		
Anschluss an das Grundgerät über den Jetter Systembus	Stecker Sub-D 9-polig	
Anschlüsse Ausgänge	Schraubklemmen COMBICON	
Abmessungen (H x B x T in mm)	115 x 45 x 68	
Gehäuseboden	Aluminium pulverbeschichtet Farbe: blau	
Gehäusedeckel	AlZn beschichtetes Stahlblech	
Gewicht	200 g	
Montage	Hutschiene EN 50022 - 35 x 7,5	

3 Betriebsbedingungen

Betriebsparameter Umwelt		
Parameter	Wert	Bezug
Betriebstemperatur- bereich	0° C bis 50° C	
Lagertemperaturbe- reich	-25° C bis +70° C	DIN EN 61131-2 DIN EN 60068-2-1 DIN EN 60068-2-2
Luftfeuchtigkeit / Feuchteklasse	5 % bis 95 % nicht kondensierend	DIN EN 61131-2
Verschmutzungs- grad	2	DIN EN 61131-2
Korrosion / chemische Beständigkeit	Hinsichtlich Korrosion sind keine besonderen Maßnahmen getrof- fen. Die Umgebungsluft muss frei sein von höheren Konzentrationen an Säuren, Laugen, Korrosions- mitteln, Salz, Metalldämpfen oder anderen korrosiven oder elek- trisch leitenden Verunreinigungen	
Luftdruck	max. 2.000 m ü. NN	DIN EN 61131-2

Betriebsparameter Mechanik		
Parameter	Wert	Bezug
Transportfestigkeit	Fallhöhe mit Originalverpackung 1 m	DIN EN 61131-2 DIN EN 60068-2-32
Schwingfestigkeit	10 Hz - 57 Hz: 0,0375 mm Amplitude dauernd (0,075 mm Amplitude gelegentlich); 57 Hz - 150 Hz: 0,5 g konstante Beschleunigung dauernd (1 g konstante Beschleunigung gelegentlich); 1 Oktave/min, 10 Frequenzdurchläufe sinusförmig, alle 3 Raumachsen	DIN EN 61131-2 IEC 68-2-6
Schockfestigkeit	15 g gelegentlich, 11 ms, halbe Sinuswelle, 2 Schocks alle drei Raumachsen	DIN EN 61131-2 IEC 68-2-27
Schutzart	IP20, IP10 Rückseite	DIN EN 60529
Einbaulage	frei, auf Hutschiene geklemmt	

Betriebsparameter Elektrische Sicherheit		
Parameter	Wert	Bezug
Schutzklasse	III	DIN EN 61131-2
Isolationsprüfspan- nung	Funktionserde ist geräteintern mit der Gerätemasse verbunden	DIN EN 61131-2
Überspannungskate- gorie	II	DIN EN 61131-2

Betriebsparameter EMV-Störaussendung		
Parameter	Wert	Bezug
Gehäuse	Frequenzbereich 30 - 230 MHz, Grenzwert 30 dB (µV/m) in 10 m Frequenzbereich 230 - 1.000 MHz, Grenzwert 37 dB (µV/m) in 10 m (Klasse B)	DIN EN 50081-1 DIN EN 55011 DIN EN 50081-2

Betriebsparameter EMV-Störfestigkeit Gehäuse		
Parameter	Wert	Bezug
Magnetfeld mit ener- gietechnischer Fre- quenz	50, 60 Hz 30 A/m	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-8
HF-Feld amplituden- moduliert	Frequenzbereich 27 - 1.000 MHz Prüffeldstärke 10 V/m AM 80% mit 1 kHz Kriterium A	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-3
ESD	Luftentladung: Prüfscheitelspannung 15 kV (Feuchteklasse RH-2 / ESD-4) Kontaktentladung: Prüfscheitelspannung 4 kV (Schärfegrad 2) Kriterium A	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-4-2

Betriebsparameter EMV-Störfestigkeit Signalan- schlüsse		
Parameter	Wert	Bezug
Hochfrequenz asy- metrisch, amplitu- denmoduliert	Frequenzbereich 0,15 - 80 MHz Prüfspannung 10 V AM 80% mit 1 kHz Quellimpedanz 150 Ohm Kriterium A	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-6
Burst (schnelle Transienten)	Prüfspannung 1 kV tr/tn 5/50 ns Wiederholfrequenz 5 kHz Kriterium A	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-4

Betriebsparameter EMV-Störfestigkeit Gleichstrom- Netzein- und ausgänge		
Parameter	Wert	Bezug
Hochfrequenz asy- metrisch, amplitu- denmoduliert	Frequenzbereich 0,15 - 80 MHz Prüfspannung 10 V AM 80% mit 1 kHz Quellimpedanz 150 Ohm Kriterium A	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-6
Burst (schnelle Tran- sienten)	Prüfspannung 2 kV tr/tn 5/50 ns Wiederholfrequenz 5 kHz Kriterium A	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-4

JX2-OA4 4 Technische Daten

4 Technische Daten

Technische Daten JX2-OA4		
Betriebsumgebung / Bauweise / Montage		
Umgebungstemperatur	0 °C +50 °C	
Abmessungen (H x B x T in mm)	115 x 45 x 68	
Gewicht	200 g	
Gehäuseboden	Aluminium pulverbeschichtet Farbe blau	
Gehäuse	AlZn beschichtetes Stahlblech	
Montage	Hutschiene EN 50022 - 35 x 7,5	
Logik-Strom	iversorgung	
Spannungsversorgung über Jetter Sys-	DC 5 V aus dem Systembus	
tembus	 Zentrale Anordnung: durch Grund- gerät. 	
	Dezentrale Anordnung: durch Netz- teil JX2-PS1.	
Stromaufnahme (aus dem Systembus)	60 mA bei einem Ausgangsstrom von max. 10 mA	
Wärmeverlustleistung CPU-Logik	0,3 W	
Analoge Se	chnittstelle	
Anschluss	Schraubklemmen COMBICON	
Spannungsversorgung der Analogausgänge	DC 24 V - 15 % bis + 20 % bei max. 150 mA	
Ausgangsstrom	max. 10 mA	
Anzahl Ausgänge JX2-OA4	4 Kanäle: - U ₁₋₄ für Spannung	
Spannung	sausgang	
Spannungsauflösung	12 Bit	
Spannungsbereich - Bipolar	DC -10 V DC + 10 V	
Wertebereich		
Spannung - Bipolar	-2048 2047	
Verzögerungszeit	< 4 ms	
Potentialtrennung	keine	

4 Technische Daten JetWeb

Technische Daten JX2-OA4 (Fortsetzung)		
Systembusanbindung		
Anschluss an das Grundgerät über den Systembus	Stecker Sub-D 9-polig	
Modulcode am Systembus	4	

Genauigkeitstabelle Ausgangsspannung Modul JX2-OA4			
Fehlerart	Eingangs- konfiguration	Maximaler Fehler *)	
	Komiguration	in LSB	in mV
Nullpunktfehler	Bipolar	± 6 LSB	29,3 mV
Verstärkungsfehler	Bipolar	± 6 LSB	29,3 mV

^{*)} Die typische Messgenauigkeit ist höher.

5 Modul JX2-OA4, Analoge Ausgänge

Das Modul JX2-OA4 dient zur Ausgabe von analogen Spannungen. Diese Spannungswerte werden z. B. als Stellwerte für Aktuatoren, etc. verwendet. Diese Spannungswerte werden in einem Anwenderprogramm definiert und entsprechend der Definition vom Modul ausgegeben.

5.1 Anschlussbeschreibung

Für die Ausgänge stehen am Erweiterungsgerät 4 Kanäle zur Verfügung. Jeder Kanal ist einzeln schaltbar und liefert bipolare Spannungswerte von \pm 10 Volt. Alle Spannungssignale sind auf den 0 V-Anschluss bezogen. Das 0 V Signal ist intern im Modul über das Gehäuse geerdet.

Spezifikation Klemme

- 5-polige Schraubklemme COMBICON RM 5,08 (für Leiterplattenanschluss)
- Anschliessbarer Kabelquerschnitt: 0,25 2,5 mm²
- Das Anzugsmoment für den Eingangsstecker beträgt (Schrauben): 0,5 .. 0,6 Nm
- Die Abisolierlänge für die Eingangsleitungen beträgt maximal 7mm
- Die üblichen VDE-Richtlinien sind zu beachten
- Schraubendreher mit Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm

Spezifikation Anschlusskabel

· Nicht erforderlich

Kabelschirmung

Signalleitungen schirmen (siehe Abbildung unten)



Wichtig!

Schließen Sie max. DC 28,8 Volt (150 mA) zur Versorgung der Analogausgänge des Moduls an. Sie vermeiden dadurch die Zerstörung des Modul JX2-OA4 und möglicherweise Ihres Aktuators.




Abb. 6: Beispiel Ausgangsbeschaltung eines JX2-OA4 Moduls

5.2 Register

5.2.1 Adressierung

Das Modul JX2-OA4 stellt für die Kommunikation mit der CPU 5 Register zur Verfügung. Das Register 9 zeigt immer die Version des Betriebssystems des Moduls an. Die anderen Register des Moduls, sind durch die Funktionalität des Moduls definiert.

Die Adressierung ergibt sich aus der Modulnummer und der Nummer des jeweiligen Registers.

Hinweis!




In dieser Betriebsanleitung werden für die Registernummern außerhalb dieses Unterkapitels immer nur die 4 letzten Ziffern angegeben.

Adressierung der Registernummern bei JC-24x / NANO-A/B/C/D

Die Registeradressierung enthält als vorderste Ziffer immer die Bereichsnummer 3.

Registernummer: 3xxz

Bedeutung:




Für weitere Informationen, siehe Betriebsanleitung der jeweiligen Steuerung.

Adressierung der Registernummern bei JC-647 und DELTA:

Die Registeradressierung enthalten als vorderste Ziffer immer die Bereichsnummer 3 und als Systembusmodul-Bereich immer 03.

Registernummer: 3m0 3xxz

Bedeutung:



5.2 Register Jet Web


Für weitere Informationen, siehe Benutzerinformation für das Modul JX6-SB(-I).

Adressierung der Registernummern bei JC-800

Die Registeradressierung enthalten als vorderste Ziffer immer die Bereichsnummer 4 und als Systembusmodul-Bereich immer 03.

Registernummer: 4CM0 3xxz

Bedeutung:



Für weitere Informationen siehe Betriebsanleitung für JC-800.

Die I/O-Modulnummer 1 ist für die Steuerung bzw. das Systembusmodul JX6-SB(-I) reserviert. Von diesen aus werden die I/O-Modulnummern von links nach rechts gezählt. D.h. das erste I/O-Modul nach der Steuerung bzw. nach dem Systembusmodul hat die I/O-Modulnummer 2.



Hinweis!

Bei der Ermittlung der I/O-Modulnummer werden nur die nicht intelligenten Module gezählt, JX2-IO16, JX2-ID8, JX2-OD8, etc. Sollten sich zwischen diesen intelligente Module befinden, z. B. JetMove 2xx, JetMove 6xx, JX2-SV1, JX2-SM2, JX2-PID1, etc., so werden diese nicht mitgezählt.

Die letzten vier Ziffern sind bei allen Adressierungen gleich. Für diese Ziffern gilt:

Registernummer = 3000 + (I/O-Modulnummer - 2) * 10 + lokale Registernummer

Beispiel 1: Festlegung der Registernummern

Ermittlung der Registernummer vom dritten I/O-Erweiterungsmodul an einer JetControl 246:

I/O-Modulnummer = 4 Lokale Registernummer = 9

Registernummer = 3000 + (4 - 2) * 10 + 9 = 3029

Modul JX2-OA4: Registerzuordnung analoge Ausgänge		
Ausgänge	D/A-Wert	Spannung
	Register	Bipolar
Kanal 1	3xx0	-10 V bis +10 V
Kanal 2	3xx1	-10 V bis +10 V
Kanal 3	3xx2	-10 V bis +10 V
Kanal 4	3xx3	-10 V bis +10 V

Die Spannungswerte werden über die Ausgangskanäle 1 und 4 an die Aktuatoren ausgegeben.

Beispiel 2: Festlegung der Ausgangsspannung

Kanal 1 (Register 3xx0) wird der Wert 1534 zugewiesen. Die resultierende Spannung ist 7,5 Volt.

5.2 Register JetWeb

5.2.2 Registerbeschreibung

Register 3xx0: Kanal 1 für Ausgangsspannung			
Funktion		Beschreibur	ng
Lesen	Aktueller Wert de	er Ausgangsspannı	ung
	Wert nach Rese	t: 0	
Schreiben	Neue Ausgangs	spannung	
Wertebereich	Spannung	- bipolar:	-2048 2047

Register 3xx1: Kanal 2 für Ausgangsspannung		
Funktion	Beschreibung	
Lesen	Aktueller Wert der Ausgangsspannung	
	Wert nach Reset: 0	
Schreiben	Neue Ausgangsspannung	
Wertebereich	Spannung - bipolar: -2048 2047	

Register 3xx2: Kanal 3 für Ausgangsspannung		
Funktion	Beschreibung	
Lesen	Aktueller Wert der Ausgangsspannung	
	Wert nach Reset: 0	
Schreiben	Neue Ausgangsspannung	
Wertebereich	Spannung - bipolar: -2048 2047	

Register 3xx3: Kanal 4 für Ausgangsspannung			
Funktion		Beschreibun	g
Lesen	Aktueller Wert der	r Ausgangsspannı	ing
	Wert nach Reset:	0	
Schreiben	Neue Ausgangss	pannung	
Wertebereich	Spannung	- bipolar:	-2048 2047

Register 3xx9: Versionsnummer des Betriebssystems		
Funktion	Beschreibung	
Lesen	Versionsnummer des Betriebssystems z. B.: 101= V 1.01	
Schreiben	Nicht zulässig	
Wertebereich	32-Bit signed Integer	
Wert nach Reset	Aktuelle Version * 100	



Gräterstraße 2 D-71642 Ludwigsburg

Deutschland

Telefon: +49 7141 2550-0

Telefon

Vertrieb: +49 7141 2550-433

Fax

Vertrieb: +49 7141 2550-484 Hotline: +49 7141 2550-444 Internet: http://www.jetter.de E-Mail: sales@jetter.de

Tochtergesellschaften

Jetter Asia Pte. Ltd. Jetter (Schweiz) AG

32 Ang Mo Kio Industrial Park 2 #05-02 Sing Industrial Complex Singapore 569510 Münchwilerstraße 19 CH-9554 Tägerschen

Schweiz

Singapore

Telefon:

E-Mail:

Internet:

Fax:

+65 6483 8200 Telefon: +41 719 1879-50 +65 6483 3881 Fax: +41 719 1879-69 sales@jetter.com.sg E-Mail: info@jetterag.ch http://www.jetter.com.sg Internet: http://www.jetterag.ch

Jetter USA Inc.

165 Ken Mar Industrial Parkway Broadview Heights OH 44147-2950

U.S.A.

Telefon: +1 440 8380860 Fax: +1 440 8380861

E-Mail: bschulze@jetterus.com Internet: http://www.jetterus.com