



JX2-PROFI1
Versions Update
von V1.01 auf V1.03



Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhälter.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Beseitigte Software-Bugs	5
2.1	Azyklische Dienste	5
2.1.1	Version 1.02	5
2.1.2	Version 1.03	5

1 Einleitung

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V1.03	Azyklische Dienste		✓
V1.02	Azyklische Dienste		✓

2 Beseitigte Software-Bugs

2.1 Azyklische Dienste

2.1.1 Version 1.02

Mit den Kommandos 13 und 14 sendet das Modul nur den Status an den Master. Die Daten werden nicht wiederholt.

2.1.2 Version 1.03

Die Bytes innerhalb eines Wortes (Register) wurden in der Reihenfolge getauscht (höherwertiges und niederwertiges Byte).